

Конструктивные элементы

| | |
|--|--|
| 1. Адрес | 396070, Воронежская обл, г. Нововоронеж, ул. Ленина, д. 6а |
| 2. Внутренние стены | |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ, % | 10 |
| 3. Окна | |
| Материал окон | Деревянные; Пластиковые |
| Физический износ, % | 10 |
| 4. Двери | |
| Материал двери | Глухая металлическая; Глухая деревянная |
| Физический износ, % | 10 |
| 5. Крыша | |
| Тип кровли | Металлический профлист |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2017 |
| Физический износ кровли, % | 10 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Вид несущей части крыши | Деревянные |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 2017 |
| Физический износ несущей части крыши, % | 10 |
| 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
| Материал отделочных покрытий | Побелка; Окраска |
| Физический износ, % | 10 |
| 7. Фундамент | |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
| Материал фундамента | Железобетонные блоки |
| Площадь отмостки, кв.м | 142 |
| Физический износ, % | 10 |
| 8. Перекрытия | |
| Тип перекрытий | Плоские железобетонные плиты |
| Физический износ, % | 10 |
| 9. Тип наружных стен | |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
| Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
| Физический износ, % | 0 |
| Материал отделки фасада | стены с наружной системой утепления фасада |
| 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
| Количество лоджий, шт | 60 |
| Количество балконов, шт | 0 |