

Конструктивные элементы

| | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Адрес | 396072, Воронежская обл, г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 26 |
| 2. Внутренние стены | |
| Тип внутренних стен | Панельные |
| Физический износ, % | 10 |
| 3. Окна | |
| Материал окон | Деревянные |
| Физический износ, % | 10 |
| 4. Двери | |
| Материал двери | Глухая деревянная; Глухая металлическая |
| Физический износ, % | 10 |
| 5. Крыша | |
| Тип кровли | Рулонная |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1973 |
| Физический износ кровли, % | 10 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Вид несущей части крыши | Железобетонные сборные (чердачные) |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1973 |
| Физический износ несущей части крыши, % | 10 |
| 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
| Материал отделочных покрытий | Побелка; Окраска |
| Физический износ, % | 10 |
| 7. Фундамент | |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1973 |
| Материал фундамента | Железобетонные блоки |
| Площадь отмостки, кв.м | 156 |
| Физический износ, % | 10 |
| 8. Перекрытия | |
| Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
| Физический износ, % | 10 |
| 9. Тип наружных стен | |
| Тип наружных стен | Железобетонные панели |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1973 |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Физический износ, % | 10 |
| Материал отделки фасада | без отделки |
| 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
| Количество лоджий, шт | 0 |
| Количество балконов, шт | 56 |