

Инженерные системы

1. Адрес 396073, Воронежская обл, г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 3

2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения

Наличие системы Да
Количество вводов в МКД, шт 2
Год проведения последнего капитального ремонта 1984
Физический износ, % 15

3. Внутридомовая инженерная система водоотведения

Наличие системы Да
Тип Централизованная канализация
Материал сети чугун
Год проведения последнего капитального ремонта 1984
Физический износ, % 15

4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения

Наличие системы Да
Тип центральное
Количество вводов в МКД, шт 1
Год проведения последнего капитального ремонта 1984
Физический износ, % 10

5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения

Наличие системы Да
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт 1
Тип Централизованная (от городской сети)
Физический износ, % 15
Год проведения последнего капитального ремонта 1984

5.1 Стояки

Физический износ 24
Материал стояков Полипропилен; Сталь

5.2 Запорная арматура

Физический износ 24

5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС

Материал сети Сталь
Физический износ 27

6. Внутридомовая система отопления

Наличие системы Да
Год проведения последнего капитального ремонта 1984
Тип системы Центральная
Тип теплоисточника или теплоносителя Вода
Физический износ, % 15
Количество вводов в МКД, шт 1

6.1 Отопительные приборы

Тип Конвектор; Радиатор
Физический износ 20

6.2 Сеть внутридомовой системы отопления

Материал теплоизоляции сети Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги
Материал сети Сталь
Физический износ 20

6.3 Стояки

Тип квартирной разводки внутридомовой системы отопления Вертикальная
Материал Сталь
Физический износ 20

6.4 Запорная арматура	
Физический износ	20
6.5 Печи, камины и очаги	
Физический износ	0
Год проведения последнего капитального ремонта	1600
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения	
Наличие системы	Да
Тип системы	Кольцевая или с закольцованными вводами
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт	1
Физический износ	15
Год проведения последнего капитального ремонта	1984
7.1 Запорная арматура	
Физический износ	23
7.2 Стояки	
Материал	Полипропилен; Сталь
Физический износ	23
7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения	
Физический износ	23
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС	Сталь
Материал теплоизоляции сети	Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги
8. Лифты	
8.1	
Номер подъезда	1
Заводской номер	9957
Тип лифта	Пассажирский
Инвентарный номер	9957
Нормативный срок службы, лет	25
Грузоподъемность, кг	300
Год ввода в эксплуатацию	1984
Год проведения последнего капитального ремонта	2007
Физический износ	—
8.2	
Номер подъезда	2
Заводской номер	9911
Тип лифта	Пассажирский
Инвентарный номер	9911
Нормативный срок службы, лет	25
Грузоподъемность, кг	300
Год ввода в эксплуатацию	1984
Год проведения последнего капитального ремонта	2007
Физический износ	—
8.3	
Номер подъезда	3
Заводской номер	9910
Тип лифта	Пассажирский
Инвентарный номер	9910
Нормативный срок службы, лет	25
Грузоподъемность, кг	300
Год ввода в эксплуатацию	1984
Год проведения последнего капитального ремонта	2007
Физический износ	—
8.4	
Номер подъезда	4
Заводской номер	9925
Тип лифта	Пассажирский

Инвентарный номер	9925
Нормативный срок службы, лет	25
Грузоподъемность, кг	300
Год ввода в эксплуатацию	1984
Год проведения последнего капитального ремонта	2007
Физический износ	—

8.5

Номер подъезда	5
Заводской номер	9926
Тип лифта	Пассажирский
Инвентарный номер	9926
Нормативный срок службы, лет	25
Грузоподъемность, кг	300
Год ввода в эксплуатацию	1984
Год проведения последнего капитального ремонта	2007
Физический износ	—

8.6

Номер подъезда	6
Заводской номер	9924
Тип лифта	Пассажирский
Инвентарный номер	9924
Нормативный срок службы, лет	25
Грузоподъемность, кг	300
Год ввода в эксплуатацию	1984
Год проведения последнего капитального ремонта	2007
Физический износ	—

8.7

Номер подъезда	7
Заводской номер	9927
Тип лифта	Пассажирский
Инвентарный номер	9927
Нормативный срок службы, лет	25
Грузоподъемность, кг	300
Год ввода в эксплуатацию	1984
Год проведения последнего капитального ремонта	2007
Физический износ	—

8.8

Номер подъезда	8
Заводской номер	9928
Тип лифта	Пассажирский
Инвентарный номер	9928
Нормативный срок службы, лет	25
Грузоподъемность, кг	300
Год ввода в эксплуатацию	1984
Год проведения последнего капитального ремонта	2007
Физический износ	—

8.9

Номер подъезда	1
Заводской номер	9957
Тип лифта	Пассажирский
Инвентарный номер	9957
Нормативный срок службы, лет	25
Грузоподъемность, кг	300
Год ввода в эксплуатацию	1984
Год проведения последнего капитального ремонта	2007

Физический износ	—
8.10	
Номер подъезда	2
Заводской номер	9911
Тип лифта	Пассажирский
Инвентарный номер	9911
Нормативный срок службы, лет	25
Грузоподъемность, кг	300
Год ввода в эксплуатацию	1984
Год проведения последнего капитального ремонта	2007
Физический износ	—

8.11	
Номер подъезда	3
Заводской номер	9910
Тип лифта	Пассажирский
Инвентарный номер	9910
Нормативный срок службы, лет	25
Грузоподъемность, кг	300
Год ввода в эксплуатацию	1984
Год проведения последнего капитального ремонта	2007
Физический износ	—

8.12	
Номер подъезда	4
Заводской номер	9925
Тип лифта	Пассажирский
Инвентарный номер	9925
Нормативный срок службы, лет	25
Грузоподъемность, кг	300
Год ввода в эксплуатацию	1984
Год проведения последнего капитального ремонта	2007
Физический износ	—

8.13	
Номер подъезда	5
Заводской номер	9926
Тип лифта	Пассажирский
Инвентарный номер	9926
Нормативный срок службы, лет	25
Грузоподъемность, кг	300
Год ввода в эксплуатацию	1984
Год проведения последнего капитального ремонта	2007
Физический износ	—

8.14	
Номер подъезда	6
Заводской номер	9924
Тип лифта	Пассажирский
Инвентарный номер	9924
Нормативный срок службы, лет	25
Грузоподъемность, кг	300
Год ввода в эксплуатацию	1984
Год проведения последнего капитального ремонта	2007
Физический износ	—

8.15	
Номер подъезда	7
Заводской номер	9927
Тип лифта	Пассажирский

Инвентарный номер	9927
Нормативный срок службы, лет	25
Грузоподъемность, кг	300
Год ввода в эксплуатацию	1984
Год проведения последнего капитального ремонта	2007
Физический износ	—

8.16

Номер подъезда	8
Заводской номер	9928
Тип лифта	Пассажирский
Инвентарный номер	9928
Нормативный срок службы, лет	25
Грузоподъемность, кг	300
Год ввода в эксплуатацию	1984
Год проведения последнего капитального ремонта	2007
Физический износ	—

9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета

Сведения отсутствуют

10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета

Сведения отсутствуют

11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета

Сведения отсутствуют

12. Сведения об установленных комнатных приборах учета

Сведения отсутствуют